

## EH 0b (diagnóstico y solución del error de comunicación entre la PCB y la placa de la pantalla de la unidad interior)

**Descripción:** La PCB de la unidad interior no recibe ninguna respuesta de la placa de la pantalla.

Piezas que recomendamos preparar:

- Cable de comunicación
- PCB de la unidad interior
- Pantalla de datos

Resolución de problemas y reparación:

